

令和5年度 地区PTAによる危険箇所報告（現場写真）

				
2-1 五日町ガードレールなし	2-2 五日町ガードレールなし	3-1 ふくし園～学校歩行者ミラー見えない	3-2 ふくし園～学校歩行者ミラー見えない	4-1 愛宕～郵便局ミラーなし
				
4-2 愛宕～郵便局ミラーなし	4-3 愛宕～郵便局ミラーなし	5-1 宮之城中前自転車と歩行者の離合危ない	5-2 宮之城中前自転車と歩行者の離合危ない	6 上向吉祥園下歩道凸凹
				
12-1 船木旭火葬場前一時停止無視	12-2 船木旭火葬場前一時停止無視	13-1 五日町～山崎の茶畑スピード違反	13-2 五日町～山崎の茶畑スピード違反	14 川原橋～盈進小横断歩道設置希望
				
15-1 川原橋～盈進小歩道補修希望	15-2 川原橋～盈進小歩道補修希望	16 川原交差点横断歩道補修希望信号無視多い	17-1 元三腰ストアー近く	17-2 元三腰ストアー近く